
DIFFICULTY LEVEL

SHAD

MV AGUSTA ENDURO VELOCE / LXP ORIOLI '25-

M0VL164P

4P SYSTEM BCN



1 263908 x1




2 304169 x4
M8x50 DIN 7380




3 303027 x4
Ø8



4 260648 x6
Ø16 Ø9 x 5



5 304110 x4
M8x35 DIN 912



6 263909 x1



7 263910 x1



8 304052 x2
M6x20 DIN 7380



9 303017 x4
Ø6



10 302021 x2
M6

WARNING!


GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
Check tightness every 4 months..


E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
Repasar apriete cada 4 meses.


D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.
Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.







IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continen check www.shad.es